

GEOMETRIE NASTAVENÍ KOTOUÈOVÉ FRÉZY PRO VÝROBU TVAROVÉ PLOCHY NA TŔIOSÉ FRÉZCE

Jaromír Zahrádka

Ústav matematiky, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

This paper presents a method of determining the shape of the surface swept by a disc cutter with straight teeth during three-axis machining. A suitable application of this proposed method can be the rough cutting of curved surfaces that do not have radical forms. The mathematical formulas for calculating cutter location data are presented for instances when the compound surface is explicitly defined and parametrically defined by Cartesian coordinates.


TŔiosý frézovací stroj

TŔiosým frézovacím strojem (tŔiosou frézku) se v tomto èlánku rozumí obrábìcí centrum, kde probíhá obrábìní rotující kotouèovou frézou s pŕímými zuby. Konstrukèní uspořádaní tohoto obrábìcího stroje je patrné ze schématu na obr. 1.

Vzájemné nastavení obrobku a rotující kotouèové frézy je na frézovacím stroji vyèerpávajícím zpùsobem urèeno pomocí tŕ na sobì nezávislých parametrù ψ , x_S , z_S .

Poloha obrobku je dána úhlem otoèení ψ upnutého obrobku kolem vodorovné osy z_S (viz obr. 1 a 3). Na obr. 3 se osa z_S promítá do bodu O.

Poloha frézy na obrábìcím stroji je dána dvojicí pravoúhlých souřadnic x_S , z_S .



Obr. 1 : TŔiosý frézovací stroj s kotouèovou frézou s pŕímými zuby

Při určování parametrů ψ, x_S, z_S je třeba vycházet z toho, jakým způsobem je tvarová plocha vyjádřena a tedy i zadána.

Explicitní vyjádření tvarové plochy kartézskými souřadnicemi

Pro vyjádření tvarové plochy je použita kartézská soustava souřadnic $Oxyz$ pevně spojená s obrobkem, na němž má být plocha vyrobena.

Explicitním vyjádřením tvarové plochy kartézskými souřadnicemi se zde rozumí to, že jedna kartézská souřadnice libovolného bodu P tvarové plochy je vyjádřena jako funkce zbývajících dvou kartézských souřadnic. V tomto článku je použito vyjádření y -ové souřadnice bodu P pomocí jeho x -ové a z -ové souřadnice, to znamená, že y -ová souřadnice je funkcí dvou proměnných x a z , tj. $y = y(x, z)$.

Bod P tvarové plochy je v kartézské soustavě pevně spojené s obrobkem vyjádřen jako $P = P(x, z) = [x, y(x, z), z]$. Znázornění bodu P na z -křivce tvarové plochy je na obr. 2, osa z se zde promítá do bodu O . O funkci $y(x, z)$ se předpokládá, že je spojitě diferencovatelná na určité oblasti roviny $x - z$, která obsahuje množinu, nad níž má být tvarová plocha vyrobena. Takovou množinou je v technické praxi obvykle obdélník $\langle x_{\min}, x_{\max} \rangle \times \langle z_{\min}, z_{\max} \rangle$, tvarová plocha v tomto případě tvoří kartézský plát.

Vyjádření tvarové plochy v kartézských souřadnicích pomocí parametrů t a z

Pro vyjádření tvarové plochy je i v tomto případě použita kartézská soustava souřadnic $Oxyz$ pevně spojená s obrobkem, na němž má být plocha vyrobena.

Vyjádřením tvarové plochy v kartézských souřadnicích pomocí parametrů t a z se zde rozumí to, že x -ová a y -ová souřadnice bodu P tvarové plochy jsou funkcemi dvou společných proměnných. Jednou proměnnou je parametr t , druhou proměnnou je přímo z ová souřadnice bodu P .



Bod P je v kartézské soustavě pevně spojené s obrobkem vyjádřen jako $P = P(t, z) = [x(t, z), y(t, z), z]$. K ilustraci polohy bodu P na z -křivce tvarové plochy je možno opět využít obr. 2, kde se osa z promítá do bodu O . Protože parametr t nemá specifický geometrický význam, není na obrázku vyznačen.

O funkcích $x(t, z)$, $y(t, z)$ se předpokládá, že jsou spojitě diferencovatelné na určité společné oblasti roviny $t - z$. Zpraktického hlediska je vhodné se omezit hodnotami t a z na obdélník $\langle t_{\min}, t_{\max} \rangle \times \langle z_{\min}, z_{\max} \rangle$, který je obsažen ve společné oblasti definičního oboru obou funkcí.

Geometrie nastavení kotoučové frézy pro tvarovou plochu zadanou explicitně v kartézských souřadnicích

Při určení parametrů nastavení polohy obrobku a nástroje na táčové frézce ($\varnothing x_S, z_S$) je možno vyjít z jejich geometrické konfigurace znázorněné na obr. 2. a 3. Na obrázcích je znázorněna čerchování obvodová kružnice bodů kotouče frézy, které se při otáčení frézy postupně dotýkají vyráběné tvarové plochy v bodě P . Nastavení kotoučové frézy je řešeno pro

případ, kdy $z = z_s = \text{konst.}$ Tím se úloha zredukuje na rovinný problém. Souřadnici y lze chápat jako funkci jedné proměnné, tj. $y = y(x)$, kde $y(x) = y(x, z_s)$.



Obr. 2 : Nastavení dotykové kružnice frézy vůči obrobku – projekce z boku

Obr. 3 : Konfigurace obrobku a dotykové kružnice na fréze – projekce z boku

Bod $P = [x, y(x, z_s), z_s]$ lze ve sledované rovině $z = z_s = \text{konst.}$ vyjádřit pomocí dvou souřadnic $P = [x, y(x)]$.

Vektorem normály k rovině křivce $y = y(x)$ v bodě P je vektor $\vec{n} = (-y'; 1)$, kde y' je derivace funkce $y(x)$ podle x , tj. $y' = \frac{dy}{dx}$. Zmíníme-li normu tohoto vektoru na R_n ,

kde R_n je poloměr kotouče frézy, dostaneme vektor $\vec{n}_{PS} = (-y'; 1) \frac{R_n}{\sqrt{1+y'^2}}$.

Počtením složek vektoru \vec{n}_{PS} k souřadnicím bodu P v rovině $z = z_s = \text{konst.}$ se získají souřadnice středu S obvodové kružnice frézy, jež se v bodě P dotýká tvarové plochy,

$$S = \left[x - \frac{y' R_n}{\sqrt{1+y'^2}}; y + \frac{R_n}{\sqrt{1+y'^2}} \right].$$

Vzdáleností bodu S od průsečíku roviny $z = z_s = \text{konst.}$ s osou z_s je určena souřadnice x_s pro nastavení frézy,

$$x_s = \sqrt{x^2 + y^2 + R_n^2 + \frac{2R_n(y - xy')}{\sqrt{1+y'^2}}}.$$

Úhel natožení obrobku kolem osy z_s pro obrábění v bodě P je dán vztahem

$$\psi = \operatorname{atan2} \left(y + \frac{R_n}{\sqrt{1+y'^2}}; x - \frac{y' R_n}{\sqrt{1+y'^2}} \right) \text{ pro } y + \frac{R_n}{\sqrt{1+y'^2}} \geq 0$$

a

$$\psi = 2\pi + \operatorname{atan2} \left(y + \frac{R_n}{\sqrt{1+y'^2}}; x - \frac{y' R_n}{\sqrt{1+y'^2}} \right) \text{ pro } y + \frac{R_n}{\sqrt{1+y'^2}} < 0.$$

Úhel ψ se počítá pomocí funkce $\operatorname{atan2}(y;x)$, tj. arkustangens dvou proměnných, která přizpůsobuje kartézsky zadanému bodu $[x;y]$ v rovině jeho polární souřadnici φ , tj. jeho pozici orientovaný úhel z intervalu $(-\pi; \pi]$, viz též [2].

Tvarová plocha může být vyráběna tak, že se obráběcí nástroj bude svým bodem dotyku pohybovat po jednotlivých parametrických x -křivkách. Pro dosažení stejné kvality obrobeneho povrchu podél celé parametrické x -křivky je potřebné, aby se dotkový bod P frézy a tvarové plochy pohyboval po této křivce rovnoměrně.

Protože pohyb obrobku a nástroje je realizován nastavováním jejich přesných poloh v krocích s odstupem hodnot Δx , je třeba mít hodnoty Δx tak, aby přírůstek dráhy Δs bodu P měl konstantní, předem určenou hodnotu.

Z diferenciálního vztahu pro přírůstek dráhy $ds = \sqrt{1+y'^2} dx$, je možno odvodit prakticky dobře použitelný diferenční vztah pro přírůstek proměnné x , $\Delta x = \frac{\Delta s}{\sqrt{1+y'^2}}$.

Tím jsou určeny všechny potřebné parametry pro úkosé frézování tvarové plochy zadané kartézskými souřadnicemi explicitně.

Geometrie nastavení kotoučové frézy pro tvarovou plochu zadanou v kartézských souřadnicích pomocí parametrů t a z

Určení parametrů nastavení polohy obrobku a nástroje na úkosé frézce ($\varnothing x_s, z_s$) je možno řešit zcela analogicky jako pro tvarovou plochu zadanou v kartézských souřadnicích explicitně. Při odvození vztahů je možno využívat znázornění na obrázcích 2 a 3.

Nastavení kotoučové frézy je opět řešeno pro případ, kdy $z = z_s = \text{konst.}$ Úloha se tím převede opět na rovinný problém. Souřadnice x i y mohou být chápány jako funkce jedné proměnné, tj. funkce parametru t , tedy $x = x(t)$ a $y = y(t)$, kde $x(t) = x(t, z_s)$ a $y(t) = y(t, z_s)$.

Vektorem normály k rovinné křivce v bodě P je vektor $\vec{n} = (\dot{y}; -\dot{x})$, kde $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ a $\dot{y} = \frac{dy}{dt}$. Zmínou normy vektoru \vec{n} na R_n , kde R_n je poloměr kotouče frézy, se získá vektor

$$\vec{n}_{PS} = (\dot{y}; -\dot{x}) \frac{R_n}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}.$$

Přičtením složek vektoru \vec{n}_{PS} k souřadnicím bodu P v rovině $z = z_s = \text{konst.}$ se získají souřadnice středu S obvodové kružnice frézy, jež se v bodě P dotýká tvarové plochy,

$$S = \left[x(t) + \frac{\dot{y} R_n}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}; y(t) - \frac{\dot{x} R_n}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right].$$

Vzdáleností bodu S od průsečíku osy z_S s rovinou $z = z_S = \text{konst.}$ je určena souřadnice x_S pro nastavení polohy frézy,

$$x_S = \sqrt{x^2 + y^2 + R_n^2 + \frac{2R_n(x\dot{y} - \dot{x}y)}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}}.$$

Úhel potřebného natožení obrobku kolem osy z_S pro dotkový bod P je dán výrazem

$$\psi = \text{atan2} \left(y - \frac{\dot{x} R_n}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}; x + \frac{\dot{y} R_n}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right) \text{ pro } y - \frac{\dot{x} R_n}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \geq 0, \text{ resp.}$$

$$\psi = 2\pi + \text{atan2} \left(y - \frac{\dot{x} R_n}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}; x + \frac{\dot{y} R_n}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right) \text{ pro } y - \frac{\dot{x} R_n}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} < 0.$$

Protože pohyb obrobku a nástroje je realizován nastavováním jejich přesných poloh v krocích s odstupem hodnot Δt , je třeba mít hodnoty Δt tak, aby přírůstek dráhy Δs bodu P měl konstantní, předem určenou hodnotu.

Z diferenciálu $ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt$, je možno odvodit diferenční vztah pro přírůstek parametru t , $\Delta t = \frac{\Delta s}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}$.

Tím jsou určeny všechny potřebné kinematické parametry pro časové frézování tvarové plochy, zadané v kartézských souřadnicích pomocí parametrů t a z .

Literatura

- [1] Kargerová, M., Kopincová, E., Mertl, P.: Geometrie pro CAD, Vydavatelství ÈVUT Praha, 1998, 90s.
 [2] Hanselman, D., Littlefield, B.: The Student Edition of MATLAB, Version 5, User's Guide, The Math Works, 1997, 429s.

Kontaktní adresa:

RNDr. Jaromír Zahradka
 Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky,
 Studentská 84, 532 10 Pardubice
 tel: 466 036 047
 e-mail: jaromir.zahradka@upce.cz

Recenzovala: doc. RNDr. Ludmila Machaèová, CSc., ÚM, FES, Univerzita Pardubice