
Začátek
Zapnutí lisu [1]
Je stroj zapnutý?
NE
Kontrola el. Energie [2]
ANO
Nahřátí formy [5]
ANO
Je stroj funkční?
NE
Je forma nahřátá?
NE
ANO
Porucha stroje [3]
Externí servis stroje [4]
Montáž formy [6]
Nahřátí materiálu [7]
NE
Je materiál nahřátý?
ANO
Začátek vstřikování [8]
Doba tvrzení [9]
NE
Je výrobek vytvrzen?
ANO
Chladnutí [10]
NE
Je výrobek vychlazen?
ANO
NE
Je výrobek přesný?
Závada materiálu či procesu [11]
ANO
Konec