

Příloha A: Analogový teploměr a vlhkoměr WS-A7 bílý



Technické parametry:

Maximální rozsah teploměru je $-20-50^{\circ}\text{C}$.

Přesnost měření teploty je $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Maximální rozsah vlhkoměru je 0-100 %.

Přesnost měření vlhkoměru je $\pm 5\%$.³⁶

³⁶ HADEx, s.r.o. *Analogový teploměr a vlhkoměr WS-A7, bílý* [online]. [cit. 22. 4. 2025].

Příloha B: Větrák USB



Technické parametry: Napětí 5V, příkon 1W³⁷

³⁷ ALZA.CZ, *APT Silikonový USB větrák s vrtulkou, černý* [online]. [cit. 21. 4. 2025].

Příloha C: Vyhřívací pásek



Technické parametry: Povrchová teplota 45 ~ 50 °C, napětí 5 ~ 6V, Příkon 2,5W.³⁸

³⁸ GM ELECTRONIC, spol. s r.o., *Ohřívací pásek* [online], [cit. 22. 4. 2025].

Příloha D: USB hub



Technické parametry: Externí napájení 5V/1,5-2A³⁹

³⁹ MPOUZDRA.CZ, *Mini USB 2.0 hub – 3 porty* [online], [cit. 19. 4. 2025].